

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mérje fel pontosan mennyi tapétára van szüksége, mert kicsomagolt tekercseket nem áll módunkban visszavenni. Vizsgálja meg a tekercseket, cikkszámot, gyártási számot a felhasználás előtt. Egy falra csak azonos gyártási számú tekercseket ragasszon a színeltérés elkerülése végett. Az alapnak tisztának, száraznak, simának, valamint szilárdnak kell lennie. A régi festést és tapétát el kell távolítani. A ragasztandó csíkokat mindig ugyanabban az irányban kell letekerceselni és levágni. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel.

A rostszálas, vlies tapétáknál a ragasztót közvetlenül a falra kenjük, a papírhordozós tapétáknál a tapéta hátoldalára. A papírhordozós tapétákat hátoldaluk felől 1/3-2/3 arányban visszahajtjuk. A puhulási idő minőség és papírerősség szerint különböző. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon. A papírtapéták felrakásához hosszúszerű tapétázó kefével használjon. A felrakáskor látható hólyagosodás a száradás során (kb.24 óra) megszűnik. A hab- és vinyl tapéták felrakásához puha gumihengert is használhat. Az éles tárgyak használata a felületek sérülékenységé miatt kerülendő.

A csíkokat mindig szélét a szélhez illesztve tegye fel átfedés nélkül. A mintaillesztésre és mintaismétlődésre (rapport) a tapéta szélénél mindig figyeljen oda. A fellépő ragasztófoltokat azonnal óvatosan, dörzsölés nélkül törölje le. A tapétázás alatt figyeljen az állandó hőmérsékletre és kerülje a huzatot. Három csík felragasztása után vizsgálja meg a tapéta minőségét. Bármilyen hiba észlelése esetén hagyja abba a további munkát és jelezze a reklamációt. A gyártó és a kereskedők semmilyen esetben nem vállalják a három csíkon túl a tapétázási költségek megtérítését. Kérjük, őrizze meg a címkéket és mintadarabokat.

Azok a tapéták, melyek rendelkeznek RAL jelzéssel, megfelelnek a "Tapéta Minőség-védelmi Szövetség" követelményeinek, valamint az Európai és a Magyar szabványoknak (EN 233, EN 234 és MSZ EN 233, MSZ EN 234)

Papír tapéták

A tapéták ragasztásához bármelyik jó minőségű normál tapétaragasztó ajánlható. Az előre elkészített jó minőségű ragasztót egyenletesen kenjük fel a csíkok hátoldalára. Ügyeljen arra, hogy minden csík azonos ideig puhuljon. Átlagos puhulási idő 3-4 perc. A tapétát a falon kefével simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Hab- és Vinyl tapéták

A tapéták ragasztásához makulatúra papír használata feltétlen szükséges valamint jó minőségű erős "EXTRA" vagy "Special" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Átlagos puhulási idő 6-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Vlies tapéták

A tapéták ragasztásához speciális "VLIES" tapétaragasztó használatát ajánljuk. Valamelyik sarokból kiindulva kenjük be az előkészített falat a ragasztóval. A leszabott tapétát a falon lévő ragasztó ágyba fektetjük. Kefével, vagy tapétázó hengerrel lesimítjük, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. A felesleget a plafonnál és a padozatnál vágókéssel eltávolítjuk. Felújításkor a tapéta szárazon, maradék nélkül eltávolítható. A tapéták a TÜV minősítés alapján nem tartalmaznak egészségre káros toxikus összetevőket, az EN 233 szabványban előírtaknak megfelelnek.

Fűrészporos tapéták

A tapéták ragasztásához "Rauhfaser ragasztó" vagy "Special" tapétaragasztót ajánljuk. Átlagos puhulási idő 5-8 perc. A tapétát a falon kefével, vagy tapétázó hengerrel simítsa le, ügyelve arra, hogy a fal és a tapéta között ne maradjon levegő. A széleknél kifolyt ragasztót azonnal el kell távolítani. Teljes száradás (min.24 óra) után diszperziós festékekkel átfesthető. Megfelel az EN 234 szabványban előírtaknak.